

# ロールボックスパレット

## 使う前の5つの基本チェックリスト

ロールボックスパレットを使う時は、次のチェックリストで、基本の作業方法を点検しましょう。あなたや周りの人たち、そしてあなたの運ぶ大切な荷物を守るため、**すべての項目にチェックがついた状態になってから、作業を始めましょう。**

### 作業前点検リスト

確認日

年 月 日

確認担当者名

#### 倒れそうになったら無理に支えず逃げること

人が支えられる重さではありません。とにかく身を守ることが優先です

#### 停止時は必ずキャストーストッパーを使用すること

わずかな傾き、風でもパレットが勝手に走り出すことがあります

#### 原則として、傾いた場所では使用しないこと

わずかな傾きでもパレットが思わぬ方向に動き、転倒するおそれがあります

#### 両手で持って運搬すること

片手で引っ張ると、止める時にパレットをコントロールできず止められないことがあります

#### 作業にふさわしい装備をすること

手足の保護だけでなく、しっかりと操作できる装備が不可欠です

ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル

### 安全に作業するための

## 8つのルール



とても便利なロールボックスパレットですが、下働きや手足の負担による事故などが多発しています。

ロールボックスパレットは、カゴ車とも呼ばれる人力運搬車です。開口部以外の3面が鉄で覆われているため、荷崩れや荷物の損傷を防いで移動できるだけでなく、店舗では接客機として活用することもできます。このように、物流の効率化や作業者の負担軽減に貢献するとともに便利な存在で、多くの現場で活用されています。

そんな利便性の高いロールボックスパレットですが、近年では労働災害が多数発生しており、その約4割が下働き事故でした。また、ケガをした半数近くの方が作業経験1年未満だったことから、作業に不慣れな現場での対策がカギとなります。

このリーフレットでは、ロールボックスパレットを使うときに、守ってほしい「8つのルール」を紹介しています。ぜひ、お読みになって、安全に作業を行ってください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



作業者に身につけてほしい望ましい装備例



パンフレット「ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル安全に作業するための8つのルール」もご確認ください。



テールゲートリフターのチェックリストは裏面へ▶

# テールゲートリフター

## 使う前の5つの基本チェックリスト

テールゲートリフターを使う時は、次のチェックリストで、基本の作業方法を点検しましょう。あなたや周りの人たち、そしてあなたの運ぶ大切な荷物を守るため、**すべての項目にチェックがついた状態になってから、作業を始めましょう。**

### 作業前点検リスト

確認日

年 月 日

確認担当者名

#### 昇降板では荷を後退りで運搬しないこと

引っ張ると後ろは見えません。この方法で荷台高さからの転落が頻発しています

#### キャスター付きの荷を使う時は、必ずストッパーを使用すること

作業者が支えても事故につながる可能性があります

#### 原則として、傾いた場所では使用しないこと

ロールボックスパレットが思わぬ方向に動くことがあります。水平な場所で使用してください

#### 昇降板の位置を目視で確認してから運搬すること

荷台高さにあると思いついで、転落する可能性があります

#### 作業にふさわしい装備をすること

手足の保護だけでなく、しっかりと操作できる装備が不可欠です

### テールゲートリフターを安全に使用するために

**2 STEP** ステップで学ぶ **6 基本 & 11 場面別ルール**

作業者 必読!!

**!** 危険な状態につながるおそれがある「作業者や荷物が倒れる・転落する」事故が多発

テールゲートリフター（TGL）使用時の作業風景に注意しましょう。TGLは、昇降板における危険状態のタイプ（図）を労働安全衛生部が研究開発したため、作業現場に注意喚起の役割を果たし、転落する貨物が全体の65%を占めることが明らかになりました。とりわけロールボックスパレット（以下「箱」）は「TGL」でよく取扱われていますが、重たく傾けやすいことも多少事故の原因決定に一定の影響が与えています。また、全体の約30%を占める「昇降板と荷台との間に足などが挟まれる」原因にも注意が必要です。本チェックリストでは、主にロールボックスパレットを運搬する場合のTGL使用時の安全確保について2ステップでの「基本ルール」と「使用場面別ルール」を紹介します。

**図** テールゲートリフター起因災害のタイプ

（平成29～23年の労働安全衛生局が調査したデータのうち、昇降板の事故は全体の約65%を占めた）

タイプ	割合
昇降板との間に足が挟まれる	22.7%
昇降板が完全に伸びていない	14.5%
昇降板が完全に引き込まれていない	24.6%
昇降板が完全に下がっていない	22.7%
昇降板が完全に下がっていない（65%の事故は予防可能）	65%

厚生労働省・産業労働力局・労働基準監督署  
独立行政法人労働安全衛生機構 労働安全衛生総合研究所 H30.41



作業者に身につけてほしい望ましい装備例



パンフレット「テールゲートリフターを安全に利用するために 2ステップで学ぶ6基本&11場面別ルール」もご確認ください。



ロールボックスパレットのチェックリストは裏面へ▶