


足場からの墜落防止措置に関する実施状況について


平成29年12月～平成30年1月に、全国の労働基準監督署が建設現場に指導等を行った際に、組立て等が行われている、又は設置されている高さ2メートル以上の本足場及び一側足場を対象に、その墜落防止措置の状況を把握したもの。 対象：本足場 2,476件 一側足場 99件

〈本足場について〉


件数内訳：調査時の足場の状況




件数内訳：工事別



件数内訳：発注者別



件数内訳：足場の種類



件数内訳:発注者別・工事別

	ビル建築工事	木建工事	土木工事	その他・不明
民間	1,236	258	19	170
国	30	1	46	18
地方公共団体	357	44	85	170
その他・不明	13	11	6	12

件数内訳:工事別・足場の種類別

	わく組足場	くさび緊結式足場	その他・不明
ビル建築工事	958	612	66
木建工事	52	245	17
土木工事	94	30	32
その他・不明	203	133	34

件数内訳:発注者別・足場の種類別

	わく組足場	くさび緊結式足場	その他・不明
民間	822	784	77
国	67	24	4
地方公共団体	397	194	65
その他・不明	21	18	3


○墜落防止措置の状況について

安衛則に基づく墜落防止措置の状況①

(発注者別)

■問題なし ■問題あり ■不明

※安衛則第563条第1項第2号に基づく墜落防止措置に限る。




安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況②

(発注者別)

■問題なし ■問題あり ■不明


※安衛則第563条第1項第3号に基づく墜落防止措置に限る。



推進要綱に基づく「より安全な措置」等の実施状況①

(わく組足場: 上さん等)


■いずれかの措置あり ■措置なし ■不明




推進要綱に基づく「より安全な措置」等の実施状況②

(わく組足場以外の足場: 幅木等)


■いずれかの措置あり ■措置なし ■不明




手すり先行工法の採用状況(発注者別)




手すり先行工法の採用状況(工事別)



「より安全な措置」等の実施状況



手すり先行工法の採用率の推移




○足場の点検の実施状況について

足場における作業開始前の点検
(安衛則第567条第1項)の実施状況


■実施 ■一部未実施 ■未実施 ■不明

調査時の足場の状況が「通常使用時」又は「両方」の足場(2,180件)が対象



足場の組立等後の点検
(安衛則第567条第2項)実施状況


■実施 ■一部未実施 ■未実施 ■不明



足場の組立等後の点検の実施者


■教育を受けた作業主任者等 ■職長等 ■その他

足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(1,889件)が対象




足場の組立等後の点検における
チェックリストの活用


■している ■していない ■不明



足場の組立等後の点検の実施者




足場の組立等後の点検における
チェックリストの活用




〈一側足場について〉


件数内訳:調査時の足場の状況




件数内訳:工事別



件数内訳:発注者別




本足場を採用しない理由




○墜落防止措置の状況について


作業床の幅




手すりの有無



中さんの有無




幅木の有無



○足場の点検の実施状況について


足場の組立等後の点検
(安衛則第567条第2項)実施状況

(調査時の足場の状況が「通常使用時」又は「両方」の足場(90件)が対象)



足場の組立等後の点検の実施者

(足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(63件)が対象)



足場の組立等後の点検におけるチェックリストの活用

(足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(63件)が対象)

