

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 福岡県
担当部署名: 高齢者福祉課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
1 特別養護老人ホーム添寿	公立(私立)						○							○			平成18年3月31日アスベスト除去済	改
2 特別養護老人ホーム志摩	公立(私立)						○							○			囲い込みによる措置を12月に行っている。	
3 特別養護老人ホーム白龍	公立(私立)						○	○						○			平成18年3月25日封じ込みによる措置済	改
4 特別養護老人ホーム亀保の里	公立(私立)						○							○			平成18年1月31日アスベスト除去済	改
合計							3	2	0	0	0	0	0	4	0	0		
・該当施設数計(4)		0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	4	0	0		
・A該当施設数計()																		
・B該当施設数計(4)																		
うち公立分																		
・該当施設数計()																		
・A該当施設数計()		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・B該当施設数計()																		

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 福岡市

担当部署名:保健福祉局高齢者施設課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))	
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)			日常利用する場所 (A)			その他 (B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1	養護老人ホーム 松 藩	公立			○								○				平成17年12月24日撤去完了
2	特別養護老人ホーム 花 季 苑	私立												○			平成17年11月28日ポンプ室天井のアスベストの囲い込み工事完了
合計			0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	/
・該当施設数計(2)																	
・A該当施設数計(1)																	
・B該当施設数計(1)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計(1)			0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
・B該当施設数計(0)																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **長崎県**
 担当部署名: **長寿社会課**

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)			
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)						
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定		
1	特別養護老人ホーム きじの里	公立						○						○			平成18年5月26日除去工事完了	改	
2	老人福祉センター 諫早市森山老人福祉センター	公立						○						○			平成18年3月30日除去工事完了	改	
合計			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
うち公立分			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
・該当施設数計(2)																			
・A該当施設数計(0)																			
・B該当施設数計(2)																			
・うち公立分																			
・該当施設数計(1)																			
・A該当施設数計(0)																			
・B該当施設数計(1)																			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 熊本県

担当部署名: 健康福祉部高齢者支援総室

施設種別 及び名称	公立・ 私立の別	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、 サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))		
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)		日常利用する場所 (A)			その他 (B)					
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済		措置予定	未定
1 特別養護老人ホーム つまごめ荘	公立・私立						○							○		・ H19年3月20日以降、ボイラー室を含む箇所を解体し、改築する(施設全体の改築中であり、既に一部は解体して改築中)。 ・ 入口に立入禁止の張り紙をして入室を最小限に留める。 ・ 入室時にマスク着用。	
2 特別養護老人ホーム 実相園	公立・私立								○					○		・ H17.12.14措置済(囲い込み)。	
3 八代市西松江老人憩の家	公立・私立						○							○		平成18年10月25日撤去完了	改
4 養護老人ホーム 上寿園	公立・私立						○							○		平成18年2月10日撤去完了	改
5 特別養護老人ホーム 矢部大矢荘	公立・私立							○						○		平成18年6月3日撤去完了	改
6 倉岳町老人福祉センター	公立・私立						○							○		平成18年12月22日撤去完了	改
7 特別養護老人ホーム 照古苑	公立・私立					○		○		○				○		・ H17.12.7措置済(除去)。	
合計 ・該当施設数計(7) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計(7)						1	4	2	1	1			6	1			
うち公立分 ・該当施設数計(4) ・A該当施設数計(0) ・B該当施設数計(4)							4						3	1			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 大 分 県

担当部署名: 高齢者福祉課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 特別養護老人ホーム 善 提 樹	私立				○						○						平成17年10月12日封じ込め措置済
合計					1						1						/
うち公立分					0						0						
・該当施設数計(1) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計(0)																	
・うち公立分 ・該当施設数計(0) ・A該当施設数計(0) ・B該当施設数計(0)																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **鹿児島県**
 担当部署名: **長寿社会課**

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1	養護老人ホーム 出水市立敬老園	公立					○							○			平成18年3月3日囲込み完了
合計			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
うち公立分			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
・該当施設数計(2)																	
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(1)																	

改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 沖縄県

担当部署名: 高齢者福祉介護課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1) 特別養護老人ホームおもと園	公立 (私立)						○							○			平成18年3月29日撤去完了
合計							1							1			/
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(1)																	
うち公立分																	
・該当施設数計()																	
・A該当施設数計()																	
・B該当施設数計()																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

- ・ 児童関係施設（雇用均等・児童家庭局所管）

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 北海道

担当部 保健福祉部福祉局介護保険課

施設種別及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況 (〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 助産施設総合病院北見赤十字病院	私立									○					○		措置済み ・平成18年1月17日通路囲い込み工事終了。 ・平成18年2月28日発電機室除去工事終了。 ・平成18年10月30日電気室囲い込み工事終了。
2 保育所未広保育所	公立									○					○		平成18年1月22日撤去工事完了
3 放課後児童健全育成事業実施施設つばさ学童クラブ	公立									○					○		平成18年1月30日撤去工事完了
4 放課後児童健全育成事業実施施設常呂ちびっ子クラブ(常呂町スポーツセンター)	公立				○							○					平成18年1月24日撤去工事完了
合計 ・該当施設数計(4) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計(3)		0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	
うち公立分 ・該当施設数計(3) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計(2)		0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	

改
改
改
改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **札幌市**

担当部署名: 子ども未来局子育て支援課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))	
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)			日常利用する場所 (A)			その他 (B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 助産施設 新川病院助産施設	公立・私立						○	○						○			17年10月措置済
1	公立・私立																
2	公立・私立																
合計																	
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計()							1	1						1			
・B該当施設数計(1)																	
うち公立分																	
・該当施設数計()																	
・A該当施設数計()																	
・B該当施設数計()																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名 青森県

担当部署名:こどもみらい課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)			
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)						
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定				
1 (保育所) 浜須賀保育所	公立 私立	○					○						○				○			平成17年12月21日に除去工事終了。
2	公立・私立																			
3	公立・私立																			
合計																				
・該当施設数計(1)		1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0				
・A該当施設数計(1)																				
・B該当施設数計(1)																				
うち公立分																				
・該当施設数計(1)		1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0				
・A該当施設数計(1)																				
・B該当施設数計(1)																				

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 宮城県
 担当部署名: 子ども家庭課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1	乳児院 宮城県乳児院	公立					○	○	○					○			平成18年7月14日撤去完了。
2		公立															
3		公立															
合計			0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
うち公立分			0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(1)																	

改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 秋田県

担当部署名: 子育て支援課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 婦人相談所	公立						○							○			アスベスト除去工事完了 (完成:平成17年12月9日)
合計																	
・該当施設数計(1)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(1)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(1)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(1)																	

改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 茨城県

担当部署名: 保健福祉部子ども家庭課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 認可外保育施設 (水戸ヤクルト販売(株) 芸術館前センター託児所)	私立								○					○			平成17年12月3日措置
2	公立・私立																
3	公立・私立																
合計 ・該当施設数計(1) ・A該当施設数計() ・B該当施設数計(1) うち公立分 ・該当施設数計() ・A該当施設数計() ・B該当施設数計()									1					1			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 栃木県

担当部署名: 児童家庭課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	
1 母子休養ホーム 栃木県和楽荘	公立				○					○						17.11.2 措置(ビニールシート被覆)
	公立・私立															
	公立・私立															
合計 ・該当施設数計(1) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計() うち公立分 ・該当施設数計(1) ・A該当施設数計(1) ・B該当施設数計()					1					1						

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **さいたま市**
担当部署名: **保育課**

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 保 育 園 込 保 育 園	公立・私立							○						○			平成18年2月27日撤去完了
2 保 育 園 エンゼル乳幼児園	公立・私立													○			平成17年11月に1階物入の天井部に拭きつけロックウールあり、固科剤による封じ込め措置を行った。
3	公立・私立																
合計																	改
・該当施設数計(2)		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	
・A該当施設数計()																	
・B該当施設数計(2)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(1)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
・A該当施設数計()																	
・B該当施設数計(1)																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 千葉県
 担当部署名: 児童家庭課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)			
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)						
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定		
1	児童養護施設 宮学園	公立						○						○			平成18年5月12日撤去完了	改	
2	児童養護施設 富浦学園	公立				○					○						平成18年3月30日撤去工事完了	改	
3	保育所 あさひ保育園	私立	○								○						平成18年3月4日撤去完了	改	
合計			1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0		
うち公立分																			
-該当施設数計(1)																			
-A該当施設数計(1)			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
-B該当施設数計()																			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

都様式1

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名:東京都

所属名:総務部総務課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 保育所 沼袋西保育園	公立								○				○			平成18年3月除去完了	新
2 児童厚生施設 沼袋西児童館	公立								○				○			平成18年3月除去完了	新
3 子育て支援のための拠点施設 国立市立子ども家庭支援センター	公立							○					○			平成18年11月13日撤去完了	新
4 児童厚生施設 清瀬市立児童館	公立	○								○						アスベスト除去工事 平成18年3月31日撤去完了	新
5 保本 育 育 所 園	公立				○					○						平成18年3月15日撤去完了	新
6 保育所 上平井保育園	公立								○				○			平成18年3月28日撤去完了	新
7 保育所 南堀切保育園	公立				○					○						平成18年6月30日撤去完了	新
8 保 育 所 園	公立				○					○						平成18年9月21日撤去完了	新
9 保育所 白鳥保育園	公立				○			○	○	○			○			平成18年9月25日撤去完了	新

10	保育所 細田保育園	公立															平成18年3月24日撤去完了	新
11	保 二 上 育 保 育 所 園	公立															平成18年3月15日撤去完了	新
12	保育所 白鷺保育園	公立															平成18年3月24日撤去完了	新
13	子育て支援のための施設 金町子ども家庭支援センター	公立															平成18年3月15日撤去完了	新
14	児童厚生施設 広尾学童館	公立															平成18年3月28日除去工事完了	新
15	児童厚生施設 町屋ひろば館	公立															平成18年3月末までに撤去完了	新
16	児童厚生施設 久ひろば館	公立															平成18年3月末までに撤去完了	新
17	保 神 の 教 会 保 育 所 園	公立															平成18年12月31日 撤去完了	新
18	児童厚生施設 池尻児童館	公立															3階工作室 29.8㎡ ヒル石露出 アスベスト3% 平成17年9月5日撤去完了	新
19	児童養護施設 至誠学園	公立															平成18年11月17日 済	改
20	保育所 東五軒町保育園	公立															平成7年度大規模改修時三重天井 囲込措置済	新
21	保育所 大久保第二保育園	公立															昭和63年度クロス囲込措置済	新
22	保育所 西新宿保育園	公立															昭和62年度 封込措置済	新
23	保育所 西落合保育園	公立															平成16年6月 天井塗装(封込仕様)措置済	新
24	児童厚生施設 新宿区立 西落合児童館	公立															平成12年度及び17年12月 天井塗装(封込仕様)措置済。平成18年度撤去完了	新

25	保育所 三栄町保育園	公立 私立	○								○						平成13年度 壁塗装(封込仕様)措置済	新	
26	児童厚生施設 池之端児童館	公立 私立				○					○						平成17年12月10日措置済		
合計																			
・該当施設数計(26)			9	1	18		2	4	2	2	22								
・A該当施設数計(22)																			
・B該当施設数計(7)																			
うち公立分																			
・該当施設数計(24)			7		17		2	4	2	2	20								
・A該当施設数計(21)																			
・B該当施設数計(7)																			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。