

平成19年5月31日
厚生労働省職業能力開発局
厚生労働省雇用均等・児童家庭局

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト等 使用実態調査報告について（第2回フォローアップ）

I. 趣 旨

標記について、第1回フォローアップ調査（平成18年2月13日公表）以降の調査の進捗状況についてとりまとめたもの。

※ なお、本調査の調査対象は、「公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査について」（平成17年8月1日付、能発第0801001号、雇発第0801002号）で調査対象とした改正前の石綿障害予防規則（平成17年2月24日厚生労働省令第21号）第2条第1項に定めるアスベスト（石綿）等で、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたものである。具体的には、いわゆる「吹付けアスベスト（石綿）」、「吹付けロックウール」及び「吹付けひる石（パーミキュライト）」等と呼ばれているもので、含有する石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるものである。

II. 報告の結果

1. 調査回答施設数の状況

調査回答施設数のうち、	《平成18年2月 第1回フォローアップ》 3,160施設（100.00%）	《今回 第2回フォローアップ》 3,129施設（100.00%）
① 措置済み状態ではないもので、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設	36施設（ 1.14%）	37施設（ 1.18%）
② ①のうち、利用者が日常利用する場所を有する施設	10施設（ 0.32%）	10施設（ 0.32%）
うち 措置済み	4施設	10施設
措置予定	6施設	0施設
未定	0施設	0施設
③ ①のうち、②以外のその他の場所を有する施設	27施設（ 0.85%）	27施設（ 0.86%）
うち 措置済み	3施設	26施設
措置予定	24施設	1施設
未定	0施設	0施設

2. 現段階において分析調査中の施設数

《平成18年2月 第1回フォローアップ》 11施設 → 《今回 第2回フォローアップ》 0施設

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告(第2回フォローアップ)

平成18年2月公表						今回					
施設区分	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設数	分析調査中の施設数	施設区分	全施設数	調査対象施設数	回答施設数	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設数	分析調査中の施設数
都道府県所管公共職業能力開発施設	221	199	192 (100.0%)	6 (3.1%)	7	都道府県所管公共職業能力開発施設	221	199	199 (100.0%)	6 (3.0%)	0
		<100.0%>	<96.5%>	<3.0%>	<3.5%>			<100.0%>	<100.0%>	<3.0%>	<0.0%>
認定職業訓練施設	211	192	192 (100.0%)	3 (1.6%)	0	認定職業訓練施設	211	192	192 (100.0%)	3 (1.6%)	0
		<100.0%>	<100.0%>	<1.6%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<1.6%>	<0.0%>
勤労青少年ホーム	479	479	475 (100.0%)	6 (1.3%)	4	勤労青少年ホーム	464	464	464 (100.0%)	7 (1.5%)	0
		<100.0%>	<99.2%>	<1.3%>	<0.8%>			<100.0%>	<100.0%>	<1.5%>	<0.0%>
働く婦人の家	205	203	203 (100.0%)	3 (1.5%)	0	働く婦人の家	204	202	202 (100.0%)	3 (1.5%)	0
		<100.0%>	<100.0%>	<1.5%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<1.5%>	<0.0%>
雇用・能力開発機構	2,158	2,098	2,098 (100.0%)	18 (0.9%)	0	雇用・能力開発機構	2,132	2,072	2,072 (100.0%)	18 (0.9%)	0
		<100.0%>	<100.0%>	<0.9%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<0.9%>	<0.0%>
公共職業能力開発施設等	624	610	610 (100.0%)	4 (0.7%)	0	公共職業能力開発施設等	599	585	585 (100.0%)	4 (0.7%)	0
		<100.0%>	<100.0%>	<0.7%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<0.7%>	<0.0%>
雇用促進住宅	1,534	1,488	1,488 (100.0%)	14 (0.9%)	0	雇用促進住宅	1,533	1,487	1,487 (100.0%)	14 (0.9%)	0
		<100.0%>	<100.0%>	<0.9%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<0.9%>	<0.0%>
計	3,274	3,171	3,160 (100.0%)	36 (1.1%)	11	計	3,232	3,129	3,129 (100.0%)	37 (1.2%)	0
		<96.9%>	<99.7%>	<1.1%>	<0.0%>			<100.0%>	<100.0%>	<1.2%>	<0.0%>

【注記事項】

- ※1. 調査対象施設は、各都道府県及び(独)雇用・能力開発機構が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設をいう。
- ※2. 各都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「都道府県市」という。)より報告のあった施設について集計したもの。
- ※3. 調査対象建材は、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等。
- ※4. 「全施設数」とは、各都道府県及び(独)雇用・能力開発機構が把握している、公共職業開発施設等の総数をいう。
- ※5. 「調査対象施設数」とは、各都道府県市が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設数をいう。
- ※6. 「回答施設数」とは、各都道府県市へ調査報告のあった施設数をいう。
- ※7. ばく露のおそれのある施設としてあげられるものの中には、施設利用者や職員が日常利用しない場所も含まれている。
- ※8. (〇 %)は回答施設数に対する率、(△ %)は調査対象施設数に対する率を計上。
- ※9. 「回答施設数」欄には「分析調査中の施設数」は含んでいない。
- ※10. 調査結果は平成19年1月19日現在を計上。

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査（詳細結果）（第2回フォローアップ）

1	ばく露のおそれのある場所を保有する施設に係る追加調査の状況	
(1)	各都道府県別の状況	2
(2)	各施設種別の状況	6
2	公共職業能力開発施設等における個別施設の状況	
(1)	都道府県所管公共職業能力開発施設	9
(2)	認定職業訓練施設	23
(3)	勤労青少年ホーム	27
(4)	働く婦人の家	38
(5)	雇用・能力開発機構所有施設	42

1 ばく露のおそれのある場所を保有する施設に係る追加調査の状況

(1) 各都道府県別の状況

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【都道府県別】

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所(A)					その他の場所(B)					日常利用する場所(A)			その他の場所(B)		
			該当施設数	居教室等	事務室	通路	その他	該当施設数	ラビ	ボイ	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定
1 北海道	3	3	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0
2 青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 宮城県	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5 秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 福島県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8 茨城県	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9 栃木県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 埼玉県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12 千葉県	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)					日常利用する場所 (A)			その他の場所 (B)		
			該当施設数	居室・教室等	事務室	通路	その他	該当施設数	ラビー	ポイ	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定
13 東京都	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
16 富山県	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
22 静岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
24 三重県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 兵庫県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)					日常利用する場所 (A)			その他の場所 (B)		
			該当施設数	居室等・教室	事務室	通路	その他	該当施設数	ラビイ室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定
29 奈良県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 広島県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
35 山口県	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	3	4	2	1	0	0	2	2	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0
41 佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 鹿児島県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18	29	8	4	0	3	3	11	1	7	3	3	8	0	0	10	1	0

(2) 各施設種別の状況

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【施設種別】

施設種別	施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所(A)					その他の場所(B)					日常利用する場所(A)			その他の場所(B)		
			施設数	該当	教室・居室等	事務室	通路	その他	施設数	該当	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済
都道府県所管公共職業能力開発施設	5	13	4	3	0	1	1	1	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0
認定職業訓練施設	3	3	2	1	0	0	1	2	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0
勤労青少年ホーム	7	10	0	0	0	0	0	7	1	6	0	1	0	0	0	6	1	0
働く婦人の家	3	3	2	0	0	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0
雇用・能力開発機構	18	18	2	1	0	1	1	16	0	14	2	0	2	0	0	16	0	0
公共職業能力開発施設等	4	4	2	1	0	1	1	2	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0
雇用促進住宅	14	14	0	0	0	0	0	14	0	13	1	0	0	0	0	14	0	0
計	36	47	10	5	0	4	4	27	1	21	5	3	10	0	0	26	1	0

2 公共職業能力開発施設等における個別施設の状況

(1) 都道府県所管公共職業能力開発施設

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 長野県

担当部署名: 雇用・人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
長野技術専門校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 長野県

担当部署名: 雇用・人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
飯田技術専門校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 長野県

担当部署名: 雇用・人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
伊那技術専門学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、ばく露のおそれがないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 愛知県

担当部署名: 産業労働部就業促進課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
一宮高等技術専門校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 愛知県

担当部署名: 産業労働部就業促進課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
東三河高等技術専門校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、ばく露のおそれがないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 愛知県

担当部署名: 産業労働部就業促進課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
愛知障害者職業能力開発校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 愛知県

担当部署名: 産業労働部就業促進課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
春日台職業訓練校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、ばく露のおそれがないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 北海道

担当部署名: 経済部労働局人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
室蘭高等技術専門学院	○								○						平成18年3月30日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 宮城県

担当部署名: 産業経済部 産業人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
国立県営宮城障害者職業能力開発校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 茨城県

担当部署名: 商工労働部職業能力開発課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
土浦産業技術専門学院			○						○						平成18年3月10日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 千葉県

担当部署名: 商工労働部産業人材課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
障害者高等技術専門学校	○								○						平成18年5月19日封じ込め工事完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 広島県

担当部署名: 商工労働部総務管理局職業能力開発室

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
福山高等技術専門学校 (倉庫)												○			利用を停止し封鎖している H18. 2設計委託完了 H18. 3囲い込み工事実施 H18. 3囲い込み工事完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 福岡県

担当部署名: 生活労働部労働局職業能力開発課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
福岡高等技術専門学校	○			○					○						平成18年3月20日アスベスト除去工事完了

改

(2) 認定職業訓練施設

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名：北海道

担当部署名：経済部労働局人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
釧路地方職業訓練センター							○	○				○			平成18年3月20日撤去終了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 富山県

担当部署名: 商工労働部 職業能力開発課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
富山板金 高等職業訓練校	○								○							平成17年11月10日 措置(囲い込み工事)済

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 福岡県

担当部署名: 生活労働部労働局職業能力開発課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)		
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)					
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定			
粕屋建築 高等職業訓練校				○					○					○			平成17年11月30日措置済。

(3) 勤勞青少年ホーム

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 福島県

担当部署名: 商工労働部労働領域労政グループ

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
会津若松市勤労青少年ホーム						○							○		アスベスト除去工事中 (完成予定:平成19年5月31日)

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 茨城県

担当部署名: 商工労働部労働政策課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
日立市勤労青少年ホーム												○			平成18年11月27日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 埼玉県

担当部署名: 産業労働部勤労者福祉課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
三郷市勤労青少年ホーム												○			平成18年3月15日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 愛知県

担当部署名: 産業労働部労政担当局労働福祉課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
新城市勤労青少年ホーム					○			○				○			平成18年3月25日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 新潟県

担当部署名: 産業労働部労政雇用課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
吉田町勤労青少年ホーム						○							○			平成17年12月25日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 岐阜県

担当部署名: 産業労働部労働雇用課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
各務原市勤労青少年ホーム						○						○			平成17年12月22日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 宮城県

担当部署名: 産業経済部労政・雇用対策課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
涌谷町勤労青少年ホーム						○							○			平成18年12月20日撤去完了

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 群馬県

担当部署名: 産業経済局労働政策課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、利用中止、〇〇室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
太田市勤労青少年ホーム															吹付アスベスト使用なし	新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 福岡県

担当部署名: 生活労働部労働局労働政策課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
春日市勤労青少年ホーム																吹付アスベスト使用なし

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 鹿児島県

担当部署名: 商工労働部雇用労政課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
鹿児島市勤労青少年ホーム															吹付アスベスト使用なし

新

(4) 働く婦人の家

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名:北海道

担当部署名:経済部労働局雇用労政課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
芦別市働く婦人の家			○	○					○						芦別市においては、平成17年9月22日から12月16日の間、エックス線回析方法により定性分析を行った結果、「不検出」との結果となっている。 しかし、施設の老朽化及び法改正に伴い、劣化状況の定期監視を半期ごとに実施している。

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名:山口県

担当部署名:商工労働部労働政策課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
下関市勤労婦人センター			○						○						平成18年2月3日撤去完了

改

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名:福岡県

担当部署名:生活労働部労働局新雇用開発課

施設名称	ばく露のおそれのある場所							措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
豊前市働く婦人の家						○						○			平成18年6月1日撤去完了

改

(5) 雇用・能力開発機構所有施設

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名:(独)雇用・能力開発機構

担当部署名:総務部総務課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室等・居室	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
1 北陸職業能力開発大学校附属石川職業能力開発短期大学校	○								○						平成18年3月末措置終了	改
2 職業能力開発総合大学校			○	○					○						平成18年3月末措置終了	改
3 関西職業能力開発促進センター大阪港湾労働分所						○						○			平成18年3月末措置終了	改
4 沖縄職業能力開発促進センター							○					○			平成18年3月末措置終了	改
5 五所川原宿舎						○						○			平成18年8月31日措置終了	改
6 柴田宿舎							○					○			平成18年9月1日措置終了	改
7 猿橋宿舎						○						○			平成18年8月30日措置終了	改
8 中津川第三宿舎						○						○			平成18年9月20日措置終了	改

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)	
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)				
	教室等・居室	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
9	小笠宿舎					○						○			平成18年9月21日措置終了	改
10	泉北裾宿舎					○						○			平成18年9月6日措置終了	改
11	曾大根宿舎					○						○			平成18年9月6日措置終了	改
12	湖山宿舎					○						○			平成18年10月4日措置終了	改
13	広江宿舎					○						○			平成18年9月12日措置終了	改
14	高尾宿舎					○						○			平成18年9月12日措置終了	改
15	小野田第二宿舎					○						○			平成18年9月20日措置終了	改
16	台道宿舎					○						○			平成18年9月20日措置終了	改
17	豊前宿舎					○						○			平成18年9月25日措置終了	改
18	戸次宿舎					○						○			平成18年9月25日措置終了	改