


足場からの墜落防止措置に関する実施状況について

参考資料1


令和3年11月～令和4年1月に、全国の労働基準監督署が建設現場に指導等を行った際に、組立て等が行われている、又は設置されている高さ2メートル以上の本足場及び一側足場を対象に、その墜落防止措置の状況を把握したもの。 対象：本足場 2,622件 一側足場 104件

〈本足場について〉


件数内訳：調査時の足場の状況




件数内訳：工事別



件数内訳：発注者別




件数内訳：足場の種類




手すり先行工法の採用状況(発注者別)

■ 手すり先行先送り ■ 手すり先行据置 ■ 手すり先行先行専用
 ■ 採用なし ■ 不明




手すり先行工法の採用状況(工事別)

■ 手すり先行先送り ■ 手すり先行据置 ■ 手すり先行先行専用
 ■ 採用なし ■ 不明



手すり先行工法の採用率の推移




○足場の点検の実施状況について

足場における作業開始前の点検
(安衛則第567条第1項)の実施状況


調査時の足場の状況が「通常使用時」又は「両方」の足場(2,222件)が対象

■実施 ■一部未実施 ■未実施 ■不明



足場の組立等後の点検
(安衛則第567条第2項)実施状況


■実施 ■一部未実施 ■未実施 ■不明



足場の組立等後の点検の実施者


足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(1,976件)が対象

■能力向上教育を受けた作業主任者等 ■職長等 ■第三者 ■その他




足場の組立等後の点検における
チェックリストの活用

■活用している ■活用していない ■不明




足場の組立等後の点検における 記録、保存の活用

■チェックリストを保存 ■他の記録を保存 ■記録・保存なし ■その他




足場の組立等後の点検 (安衛則第655条)実施状況(注文者)

■実施 ■一部未実施 ■未実施 ■不明




足場の組立等後の点検の実施者(注文者)

■能力向上教育を受けた作業主任者等 ■現場代理人等 ■第三者 ■その他




足場の組立等後の点検における チェックリストの活用(注文者)


■活用している ■活用していない ■不明



足場の組立等後の点検における 記録、保存の活用(発注者)




足場の組立等後の点検の実施者




〈一側足場について〉


件数内訳:調査時の足場の状況




件数内訳:工事別



件数内訳:工事別




本足場を採用しない理由




○墜落防止措置の状況について


作業床の幅




手すりの有無



中さんの有無




幅木の有無



○足場の点検の実施状況について


足場の組立等後の点検(安衛則第567条第2項)実施状況

(調査時の足場の状況が「通常使用時」又は「両方」の足場(80件)が対象)



足場の組立等後の点検の実施者

(足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(59件)が対象)



足場の組立等後の点検におけるチェックリストの活用

(足場の組立等後の点検を「実施」又は「一部未実施」の足場(59件)が対象)

