

足場の種類別墜落・転落災害発生状況

○最上層からの組立解体時の墜落・転落災害(死亡災害)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
わく組足場	4	4	3
くさび式足場(1)	1	1	1
(1)以外の単管足場	0	0	0
ローリングタワー		0	0
つり足場	9	5	4
一側足場	0	0	1
うま足場		0	0
その他(張出し足場等)※	0	2	2
不明	0	0	0
計	14	12	11

○最上層からの組立解体時の墜落・転落災害(死傷災害)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
わく組足場	22	37	26
くさび式足場(1)	7	10	16
(1)以外の単管足場	16	13	16
ローリングタワー		2	2
つり足場	17	15	18
一側足場	16	5	25
うま足場		0	0
その他(張出し足場等)※	12	14	15
不明	0	4	0
計	90	100	118

○通常作業時等の墜落・転落災害(死亡災害)


	平成21年度	平成22年度	平成23年度
わく組足場	2	10	7
くさび緊結式足場(1)	4	4	5
(1)以外の単管足場	1	2	0
ローリングタワー		2	2
つり足場	1	4	2
うま足場		1	1
その他(張出し足場等)※	3	0	0
不明	0	0	0
計	11	23	17

○通常作業時等の墜落・転落災害(死傷災害)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
わく組足場	97	97	111
くさび緊結式足場(1)	37	50	53
(1)以外の単管足場	68	49	35
ローリングタワー		28	35
つり足場	2	6	9
うま足場		10	9
その他(張出し足場等)※	89	27	42
不明	21	11	10
計	314	278	304


※平成21年度の「その他」には、ローリングタワー、うま足場も含む。

最上層からの組立解体時の墜落・転落災害(死亡災害)




※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

最上層からの組立解体時の墜落・転落災害(死傷災害)




※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

通常作業時等の墜落・転落災害(死亡災害)



※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

通常作業時等の墜落・転落災害(死傷災害)



※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成21年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	2	わく組	くさび	2	わく組	くさび	2	わく組	くさび	6	わく組	くさび
		2	0		1	0		2	0		5	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	1	わく組	くさび	4	わく組	くさび	6	わく組	くさび	11	わく組	くさび
		1	0		1	0		2	0		4	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	2	0	1	0	2	2	2	2	3
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	3	わく組	くさび	18	わく組	くさび	52	わく組	くさび	73	わく組	くさび
		1	1		0	1		12	5		13	7
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	1	9	1	7	6	13	16	15	14	24
合計	6	わく組	くさび	24	わく組	くさび	60	わく組	くさび	90	わく組	くさび
		4	1		2	1		16	5		22	7
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	1	11	1	9	6	15	18	17	16	28

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成21年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび	1	わく組	くさび
		0	0		0	0		1	0		1	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび
		0	0		1	0		0	0		1	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	0	わく組	くさび	4	わく組	くさび	8	わく組	くさび	12	わく組	くさび
		0	0		0	0		2	1		2	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0
合計	0	わく組	くさび	5	わく組	くさび	9	わく組	くさび	14	わく組	くさび
		0	0		1	0		3	1		4	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成21年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	1	わく組	くさび	1	わく組	くさび	1	わく組	くさび	3	わく組	くさび
		1	0		0	0		0	0		1	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		0	1		0	0		1	1		1
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	9	わく組	くさび	5	わく組	くさび	1	わく組	くさび	15	わく組	くさび
		2	2		1	1		0	0		3	3
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		5	0		3	0		1	0		9
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	19	わく組	くさび	3	わく組	くさび	50	わく組	くさび	72	わく組	くさび
		9	3		0	0		26	8		35	11
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		7	0		3	0		16	0		26
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	18	わく組	くさび	37	わく組	くさび	149	わく組	くさび	204	わく組	くさび
		11	3		7	0		34	19		52	22
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		4	0		30	1		95	1		129
その他、不明	10	わく組	くさび	4	わく組	くさび	6	わく組	くさび	20	わく組	くさび
		3	0		2	1		1	0		6	1
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		7	0		1	0		5	0		13
合計	57	わく組	くさび	50	わく組	くさび	207	わく組	くさび	314	わく組	くさび
		26	8		10	2		61	27		97	37
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0		23	1		37	1		118	2		178

※「その他」は、ローリングタワー、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成21年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	1	わく組 0	くさび 0	1	わく組 0	くさび 0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	/	0	0	/	0	0	/	1	0	/	1
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	1	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	5	わく組 2	くさび 3	6	わく組 2	くさび 3
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	/	1	0	/	0	0	/	0	0	/	1
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	4	わく組 0	くさび 1	4	わく組 0	くさび 1
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	/	0	0	/	0	1	/	2	1	/	2
合計	1	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	10	わく組 2	くさび 4	11	わく組 2	くさび 4
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	/	1	0	/	0	1	/	3	1	/	4

※「その他」は、ローリングタワー、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成22年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	0	わく組	くさび	6	わく組	くさび	2	わく組	くさび	8	わく組	くさび
		0	0		0	1		1	0		1	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	2	0	3	1	0	0	3	0	3
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	0	わく組	くさび	8	わく組	くさび	9	わく組	くさび	17	わく組	くさび
		0	0		2	1		4	0		6	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	2	0	3	0	0	5	2	0	8
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	7	わく組	くさび	18	わく組	くさび	50	わく組	くさび	75	わく組	くさび
		0	0		6	0		24	8		30	8
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	3	0	4	3	0	9	4	5	9	10	5	22
合計	7	わく組	くさび	32	わく組	くさび	61	わく組	くさび	100	わく組	くさび
		0	0		8	2		29	8		37	10
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	3	0	4	7	0	15	5	5	14	15	5	33

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成22年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	0	わく組 0	くさび 0	3	わく組 0	くさび 1	1	わく組 0	くさび 0	4	わく組 0	くさび 1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	0	わく組 0	くさび 0	0	わく組 0	くさび 0	2	わく組 2	くさび 0	2	わく組 2	くさび 0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	1	わく組 0	くさび 0	2	わく組 0	くさび 0	3	わく組 2	くさび 0	6	わく組 2	くさび 0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	1	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	1
合計	1	わく組 0	くさび 0	5	わく組 0	くさび 1	6	わく組 4	くさび 0	12	わく組 4	くさび 1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	1	0	0	2	0	2	2	0	0	5	0	2

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成22年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	4	わく組	くさび	2	わく組	くさび	0	わく組	くさび	6	わく組	くさび
		3	0		0	0		0	0		3	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	6	わく組	くさび	8	わく組	くさび	3	わく組	くさび	17	わく組	くさび
		2	3		3	0		0	1		5	4
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	1	2	1	2	1	1	0	3	2	3
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	31	わく組	くさび	7	わく組	くさび	44	わく組	くさび	82	わく組	くさび
		15	6		1	0		14	10		30	16
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	5	5	0	1	5	0	2	18	0	8	28
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	21	わく組	くさび	18	わく組	くさび	119	わく組	くさび	158	わく組	くさび
		10	4		8	1		35	22		53	27
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	1	6	0	0	9	3	12	47	3	13	62
その他、不明	6	わく組	くさび	5	わく組	くさび	4	わく組	くさび	15	わく組	くさび
		3	3		3	0		0	0		6	3
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	3	3
合計	68	わく組	くさび	40	わく組	くさび	170	わく組	くさび	278	わく組	くさび
		33	16		15	1		49	33		97	50
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	7	12	2	3	19	4	18	66	6	28	97

※「その他」は、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成22年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび
		0	0		0	0		0	0		0	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	2	わく組	くさび	2	わく組	くさび	0	わく組	くさび	4	わく組	くさび
		1	1		0	0		0	0		1	1
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	4	わく組	くさび	5	わく組	くさび
		1	0		0	0		3	0		4	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	2	わく組	くさび	0	わく組	くさび	12	わく組	くさび	14	わく組	くさび
		1	1		0	0		4	2		5	3
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
合計	5	わく組	くさび	2	わく組	くさび	16	わく組	くさび	23	わく組	くさび
		3	2		0	0		7	2		10	4
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	2	0	0	2	2	3	4	2	3

※「その他」は、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成23年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	2	わく組	くさび	3	わく組	くさび
		0	1		0	0		1	0		1	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	1	わく組	くさび	3	わく組	くさび	3	わく組	くさび	7	わく組	くさび
		0	0		0	0		2	0		2	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2	1	2
合計	2	わく組	くさび	4	わく組	くさび	5	わく組	くさび	11	わく組	くさび
		0	1		0	0		3	0		3	1
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	1	0	2	0	2	2	0	0	4	1	2

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成23年度における組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安全帯の使用等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置を実施していたもの	2	わく組	くさび	3	わく組	くさび	2	わく組	くさび	7	わく組	くさび
		1	0		0	0		2	0		3	0
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	1	0
手すり等を設置していたが安全帯を使用しない等安衛則第564条第1項第4号に基づく措置が不十分であったもの	3	わく組	くさび	4	わく組	くさび	12	わく組	くさび	19	わく組	くさび
		0	1		3	0		1	2		4	3
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	0	2	0	0	0	1	1	4	4	1	6	5
墜落防止措置を全く実施していなかったもの	13	わく組	くさび	22	わく組	くさび	57	わく組	くさび	92	わく組	くさび
		5	0		0	1		14	12		19	13
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	1	3	4	6	2	13	7	13	11	14	18	28
合計	18	わく組	くさび	29	わく組	くさび	71	わく組	くさび	118	わく組	くさび
		6	1		3	1		17	14		26	16
	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他	つり	一側	その他
	2	5	4	8	3	14	8	17	15	18	25	33

※「その他」は、くさび以外の単管足場、ローリングタワー、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成23年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死亡災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび
		0	0		0	0		0	0		0	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	4	わく組	くさび	0	わく組	くさび	0	わく組	くさび	4	わく組	くさび
		2	1		0	0		0	0		2	1
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	2	わく組	くさび	0	わく組	くさび	3	わく組	くさび	5	わく組	くさび
		1	0		0	0		0	3		1	3
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	0	わく組	くさび	1	わく組	くさび	7	わく組	くさび	8	わく組	くさび
		0	0		0	0		4	1		4	1
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
合計	6	わく組	くさび	1	わく組	くさび	10	わく組	くさび	17	わく組	くさび
		3	1		0	0		4	4		7	5
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1

※「その他」は、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。

●平成23年度における通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況(死傷災害)

	足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行動があったもの			床材の緊結不備等構造上の問題があったもの			不安全行動、構造上の問題等なし			合計		
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加え安全衛生部長通達に基づき上さん等を設置していたもの	4	わく組	くさび	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	5	わく組	くさび
		1	0		1	0		0	0		2	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
安衛則第563条第1項第3号に基づく措置のみを実施していたもの	23	わく組	くさび	5	わく組	くさび	4	わく組	くさび	32	わく組	くさび
		9	5		1	0		2	2		12	7
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	1	6	2	1	0	3	0	0	0	2	6	5
措置不十分(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置は実施していたもの)	24	わく組	くさび	7	わく組	くさび	41	わく組	くさび	72	わく組	くさび
		11	5		1	2		14	15		26	22
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	4	4	0	0	4	0	2	10	0	6	18
措置なし(改正前の安衛則第563条第1項第3号に基づく措置も実施していなかったもの)	40	わく組	くさび	25	わく組	くさび	128	わく組	くさび	193	わく組	くさび
		16	3		4	2		51	19		71	24
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	2	9	10	1	2	16	3	10	45	6	21	71
その他、不明	1	わく組	くさび	1	わく組	くさび	0	わく組	くさび	2	わく組	くさび
		0	0		0	0		0	0		0	0
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
合計	92	わく組	くさび	39	わく組	くさび	173	わく組	くさび	304	わく組	くさび
		37	13		7	4		67	36		111	53
	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他	つり	ローリングタワー	その他
	3	21	18	3	2	23	3	12	55	9	35	96

※「その他」は、くさび以外の単管足場、うま足場、棚足場、張出し足場、足場種類が不明なものを指す。