



1 調査概要


図－1 現場への立入り時期




図－2 件数内訳 工事別



図－3 件数内訳 発注者別




図－4 件数内訳 足場の種類別




図－５ 件数内訳 工事別・足場の種類別

調査対象：5, 056現場




図－６ 件数内訳 発注者別・足場の種類別



調査対象：5, 056現場




2 労働安全衛生規則に基づく墜落防止措置の実施状況




3 手すり先行工法の採用状況





図－10 手すり先行工法の採用状況(工事別)【一側足場を除く】




図－11 手すり先行工法の採用状況(工事別)【わく組足場】




4 足場の点検の実施状況




図－14 「組立解体後点検」の実施状況(発注者別)




図－15 「組立解体後点検」の実施者の状況(発注者別)



図－16 「組立解体後点検」時における
チェックリストの活用状況(発注者別)



図－17 「組立解体後点検」結果の記録・保存の状況(発注者別)



5 足場からの墜落・転落災害の発生状況

表－1 足場からの墜落・転落による労働災害発生状況(休業4日以上)

	①民間	②国	③地方 公共団	④その 他	総計
被災者数	42 (3)	3 (0)	17 (0)	7 (0)	69 (3)
うち、通常作業時	33 (2)	3 (0)	13 (0)	3 (0)	52 (2)
うち、組立解体時	9 (1)	0 (0)	4 (0)	4 (0)	17 (1)

※()内は死亡者数(内数)

表－2 一人親方による足場からの墜落・転落による災害発生状況(休業4日以上)

	①民間	②国	③地方 公共団	④その 他	総計
被災者数	3 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)
うち、通常作業時	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (0)
うち、組立解体時	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)

※()内は死亡者数(内数)