

(様式第3号)

教育訓練実績報告書

実績報告 作成者	氏名	
	電話	

1 訓練依頼先

企業名 団体名	小林機工株式会社 磐田工場		
所在地	〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中1600-27		
連絡先	(電話) 0538-38-2745 (FAX) 0538-38-2747 (Eメール)		
担当者	(所属) 磐田工場	(職・氏名)	工場長

2 実施状況

受講者	対象者数 (5名) 所属等 (磐田工場)		
実施期間	平成27年12月2日～2月24日 (8日間分)		
訓練実績	日付	実績内容	受講者数
	12月2日 (水)	機械系保全試験とは 2級試験内容のレベル把握 2級試験向け学習方法	17:05～19:05 5名
	12月9日 (水)	2級過去問と解説	17:05～19:05 5名
	12月16日 (水)	潤滑油の粘度と使用事例と劣化判定 グリースの選定と劣化判定 ウォーム歯車減速機の解説	17:05～19:05 5名
	1月20日 (水)	潤滑油 VG460、潤滑油の劣化 転がり軸受の選定 転がり軸受の JIS 記号	17:05～19:05 5名
	1月27日 (水)	転がり軸受の損傷 歯車の種類と歯車の損傷	17:05～19:05 5名
	2月10日 (水)	密封装置 キー、ピン 表面粗さ	17:05～19:05 5名
	2月17日 (水)	空気圧装置 空気圧装置のトラブルと処置 油圧装置 油圧装置回路と J I S 記号	17:05～19:05 5名

裏面アンケートにもご記入ください。(最終報告で)

(様式第3号)

教育訓練実績報告書

実績報告 作成者	氏名	
	電話	

1 訓練依頼先

企業名 団体名	小林機工株式会社 磐田工場		
所在地	〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中1600-27		
連絡先	(電話) 0538-38-2745 (FAX) 0538-38-2747 (Eメール)		
担当者	(所属) 磐田工場	(職・氏名)	工場長

2 実施状況

受講者	対象者数 (5名) 所属等 (磐田工場)		
実施期間	平成27年12月2日～2月24日 (8日間分)		
訓練実績	日付	実績内容	受講者数
	2月24日 (水)	金属材料と熱処理 金属材料の疲労と損傷	17:05～19:05 5名
		この教育訓練実施前の11月16日(月) 資格取得対象の全員(30名)が集い 「キックオフ大会」を実施した	

裏面アンケートにもご記入ください。(最終報告で)