

## 病院における吹付けアスベスト等使用 実態調査報告について（第2回フォローアップ）

### I. 趣旨

標記について、平成17年11月29日公表以後の調査の進捗状況についてとりまとめたもの。

### II. 報告の結果

#### 1. 調査回答病院数の状況

	《平成17年11月末公表》	《平成18年2月第1回フォローアップ》	《今回第2回フォローアップ》
調査回答病院数のうち、	6,976病院 (100.0%)	7,809病院 (100.0%)	
① 吹付けアスベスト等のある病院	2,051病院 (29.4%)	2,275病院 (29.1%)	
② ①のうち、措置済み状態にある病院	1,202病院 (17.2%)	1,286病院 (16.5%)	
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	928病院 (13.3%)	1,062病院 (13.6%)	
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	324病院 (4.6%)	396病院 (5.1%)	措置済でない病院 47病院

※それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。

⑤ ④のうち、患者の利用する場所 を有する病院	28病院 (0.4%)	52病院 (0.7%)	52病院
うち 措置済 措置予定 未 定	6病院 22病院 0病院	19病院 33病院 0病院	45病院 7病院 0病院
⑥ ④のうち、患者の利用がない場所 を有する病院	311病院 (4.5%)	376病院 (4.8%)	356病院
うち 措置済 措置予定 未 定	13病院 288病院 10病院	83病院 289病院 4病院	310病院 46病院 0病院

※それぞれの調査項目に重複する病院があるため、⑤⑥の病院数の合計と④の病院数とは一致しない。

【第2回フォローアップ調査対象】

#### 2. 現段階において分析調査中の病院数

《平成17年11月末公表》829病院 → 《平成18年2月第1回フォローアップ》 57病院 → 《平成19年2月第2回フォローアップ》 0病院

※各都道府県より報告のあった病院について集計したもの。

【備考1】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、「⑤患者利用あり」の状況

18.2.13 公表時 において、損傷、劣化等による石綿等の飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数 (ア)	18.2.13 公表時 以降の追加回答病院数 (イ)	18.2.13 公表時 以降にアスベスト含有がなかつたと判明した病院数 (ウ)	今回公表時ににおいて、損傷、劣化等による石綿等の飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数 (エ)	(オ) (工) (才) (力) (カ)	患者の利用がある場所(カ)												措置状況(キ)		
					1) 病 室	2) 手 術 室	3) 診 察 室	4) 処 置 室	5) 機 能 訓 練 室	6) 食 堂	7) 談 話 室	8) 浴 室	9) 廊 下	10) 待 合 室	11) 駐 車 場	12) そ の 他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
396	7	23	380	52	8			1	6	6		11	17	1	2	31	45	7	0

【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(オ)欄の合計は(カ)欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(平成17年8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

## 【備考2】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、「⑥患者利用なし」の状況

18.2.13 公表時 において、損傷、劣化等による石綿等の飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数 (ア)	18.2.13 公表時 以降の追加回答病院数 (イ)	18.2.13 公表時 以降にアスペスト含有がなかつたと判明した病院数 (ウ)	(エ)のうち、患者の利用がない場所を有する病院数 (オ)	今回公表時において、損傷、劣化等による石綿等の飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数 (カ)	患者の利用がない場所(カ)							措置状況(キ)		
					13) ボ イ ラ ー 室	14) エ レ ベ ー タ 機 械 室	15) エ レ ベ ー タ 機 械 室 を 除	16) 倉 庫	17) 職 員 宿 舍	18) 医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	19) そ の 他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
396	7	23	380	356	114	66	201	68	30	1	127	310	46	0

## 【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(オ)欄の合計は(カ)欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(平成17年8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

## ○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(はく露のおそれのある場所を有する病院に係る第2回フォローアップ調査)









病院における吹付けアスペスト(石綿)等使用実態調査(ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る第2回フォローアップ調査)