



# 病院における個別の状況

(平成19年2月26日)

## ○「ばく露のおそれがある場所を有する病院」

- (注) ① 欄外の「改」表示は平成18年2月13日公表から記載に更新があったもの  
② 欄外の「新」表示は今回調査で新たに加わったもの  
③ 第2回フォローアップ調査において、全ての場所で措置済となった病院は、名簿から削除。









開設者	病院名	措置状況	⑤患者利用あり											⑥患者利用なし						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖等)	改・新		
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)			18)	19)
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベーター機械室	エレベーター機械室を除く	倉庫	職員宿舎			医療関係職種等養成所	その他
37) 香川県	(24)医療法人 医療法人財団 大樹会総合病院 回生病院	措置済																			○	平成17年12月20日除去完了	
		措置予定																			○	平成20年1月稼働し予定。この間電気室への立ち入る者は2名に限定し防護具を着用する。	
		未定																					
39) 高知県	(24)医療法人 新松田会聖宮病院	措置済															○				○	H17. 12回い込み H18. 4対じ込め(機械室)	改
		措置予定															○					使っていない空調機械室(74㎡)は完全閉鎖。	
		未定																					
41) 佐賀県	(7)都道府県 佐賀県立病院 好生館	措置済																					新
		措置予定																			○	再開者後利用 19年の造り外室(封鎖) 19年3月までに完了(18年12月から進め)1対じ込め施工	
		未定																					







開設者	病院名	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は両数等)	改・新			
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)			19)		
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医業関係職種等要成所	その他				
(6)独立行政法人	沖縄病院	措置済																							
		措置予定															○	○	○					19年3月措置(予定) 空気中のアスベスト濃度測定を行い、基準値以下を確認済み。工事対象ヶ所が多数あるため、病院運営に支障を期さないよう、部屋のローテーションをしてアスベスト除去工事をやっている。	改
		未定																							
(6)独立行政法人	琉球病院	措置済																							
		措置予定	○					○		○	○				○		○	○				○		19年3月措置(予定) 空気中のアスベスト濃度測定を行い、基準値以下を確認済み。⑤「患者利用あり」部分は、仮設病棟に患者を移動してアスベスト除去工事をやっている。	改
		未定																							