

(国提出様式)

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査書(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 神奈川県

担当部署名: 子ども家庭課

施設種別 及び名称	公立・ 私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(年月 措置)	
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)			日常利用する場所 (A)			その他の場所 (B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 保育所 第一保育園	公立・ 私立							○					○			17年10月措置	改
2 保育所 稲瀬川保育園	公立 私立	○			○					○			○			(前回計上漏れ) 平成17年10月7日から30日まで園内 立入禁止。保育所利用児童は他の 公立保育園に分散登園。10月21日ま でにアスベスト除去作業を終了した。	新
3 助産施設 総合病院伊勢原共同病 院	公立・ 私立									○			○			平成18年から平成18年3月につ じ込め工法により措置実施済	改
4 母子休養ホーム 湖月荘	公立 私立					○						○				平成18年3月31日事業廃止。 平成18年度除去済。	改
合計 ・該当施設数計(4) ・A該当施設数系(2) ・B該当施設数系(3)		1			1	1		1	2			2			0	3	
うち公立 合計 ・該当施設数計(2) ・A該当施設数系(2) ・B該当施設数系(1)		1			1	1		0	1			2			0	1	

※本表は、厚生労働省各省提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名:	川崎市
担当部署名:	総務部庶務課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
1 保三育保所園	公立・私立					○							○				平成18年6月4日撤去完了	新
2 児童厚生施設 野川こども文化センター	公立・私立							○							○		平成18年7月15日撤去完了	新
3	公立・私立																	
合計																		
・該当施設数計(2)		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
・A該当施設数計(1)																		
・B該当施設数計(1)																		
うち公立分																		
・該当施設数計(2)		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
・A該当施設数計(1)																		
・B該当施設数計(1)																		

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 新潟県
 担当部署名: 福祉保健部 児童家庭課

施設種別 及び 名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)		
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)					
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定			
1 児童相談所 南魚沼児童相談所	公立								○							○		アスベスト除去工事中 (完成予定:平成19年3月)	改
2 保育所 五泉市村松第一保育園	公立	○										○						平成18年3月撤去完了	改
3 放課後児童健全 育成事業実施施設 さくら児童クラブ	公立	○			○							○						平成18年3月撤去完了	改
4 地域子育て支援 センター事業実施施設 新町子育て 支援センター	公立							○						○				平成18年3月撤去完了	改
5 地域子育て支援 センター事業実施施設 五泉市村松子育て 支援センター	公立	○			○							○						平成18年3月撤去完了	改
6 保育所 地藏堂保育園	公立	○										○						平成18年2月撤去完了	新
7 保育所 笈ヶ島保育園	公立	○										○						平成18年2月撤去完了	新
合計 ・該当施設数計(7) ・A該当施設数計(5) ・B該当施設数計(2)		5	0	0	2	0	0	0	1	1	5	0	0	1	1	0		/	
うち公立分 ・該当施設数計(7) ・A該当施設数計(5) ・B該当施設数計(2)		5	0	0	2	0	0	0	1	1	5	0	0	1	1	0			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **新潟市**

担当部署名: 市民局保健福祉部こども課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)		
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)					
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定	
1	保女池保育園	公立								○							平成18年4月3日撤去完了	改
2	保横越中央保育園	公立								○							平成18年3月29日撤去完了	改
3		公立・私立																
合計																		
・該当施設数計(2)			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	
・A該当施設数計(0)																		
・B該当施設数計(2)																		
うち公立分																		
・該当施設数計(1)			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
・A該当施設数計(0)																		
・B該当施設数計(1)																		

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **富山県**
 担当部署名: **児童青年家庭課**

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1	保黒部生地東部保育所 公立・私立	○			○	○			○				○			H18年3月除去工事完了。現在、生地西部保育所で合同保育実施中。 H19.3月末までに生地西部保育所保育室増築工事(市単独事業)完了予定。 H19.4月生地東部保育所廃止予定。	改
2	保山町立五百石保育所 公立						○						○			平成18年2月4日除去復旧工事完了	改
3	保入善町立上原保育所 公立・私立							○					○			平成18年3月28日除去復旧工事完了	改
4	保入善町立飯野保育所 公立・私立						○	○					○			平成18年3月28日除去復旧工事完了	改
合計																	
・該当施設数計(4)		1	0	0	1	1	0	2	3	0	1	0	0	4	0	0	
・A該当施設数計(1)																	
・B該当施設数計(4)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(4)		1	0	0	1	1	0	2	3	0	1	0	0	4	0	0	
・A該当施設数計(1)																	
・B該当施設数計(4)																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 石川県

担当部署名: 健康福祉部厚生政策課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 保育所 野々市町立栗田保育園	公立						○						○			H17年11月26日に封じ込め措置済	
2 保育所 野々市町立中央保育園	公立						○						○			H17年11月26日に封じ込め措置済	
3 保育所 保中保育所	公立						○						○			H18年3月5日、封じ込め工事完了	
4 保育所 保七尾市立田鶴浜保育園	公立							○					○			H18年7月31日、除去工事完了	
5 保育所 保進志水町立中央保育所	公立						○		○				○			H18年7月31日、除去工事完了	
6 保育所 保進志水町立北部保育所	公立						○						○			H18年7月31日、除去工事完了	
合計							3	3	1	0	0	0	6	0	0		
・該当施設数計(6)		0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	6	0	0		
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(6)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(5)		0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	5	0	0		
・A該当施設数計(0)																	
・B該当施設数計(5)																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: **福井県**
 担当部署名: **子ども家庭課**

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他(B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
1	[保育所] 春江町第6保育所	公立・私立					○							○			平成17年12月5日に封じ込めおよび囲い込み完了	
2	[保育所] 清水町南保育園	公立・私立												○			平成17年12月23日～25日に除去完了	
3	[児童養護施設] 白梅学園	公立 私立					○							○			平成18年1月20日～2月15日に除去完了 工	
合計			0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
うち公立分			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
・該当施設数計(3)																		
・A該当施設数計(0)																		
・B該当施設数計(3)																		

改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 岐阜県
 担当部署名: 健康福祉政策課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)		
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)					
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定	
1 保 育 所 慈 教 育 園	公立						○							○			平成18年1月29日措置済み	改
2 保 育 所 柳津町立(岐阜市立) 東 保 育 所	公立							○						○			(前回計上漏れ) 平成18年6月29日撤去完了 (平成18年1月1日に柳津町が岐阜市と 合併したため、現在、岐阜市所管)	新
3 保 育 所 柳津町立(岐阜市立) 佐 波 保 育 所	公立							○	○					○			(前回計上漏れ) 平成18年6月29日撤去完了 (平成18年1月1日に柳津町が岐阜市と 合併したため、現在、岐阜市所管)	新
合計 ・該当施設数計(3) ・A該当施設数計(0) ・B該当施設数計(3)		0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	3	0	0		
うち公立分 ・該当施設数計(2) ・A該当施設数計(0) ・B該当施設数計(2)		0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0		

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 静岡県

担当部署名: 健康福祉部 企画経理室

施設種別 及び名称	公立・ 私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)	
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定		
1 保育所 磐田市立竜洋西保育園	公立 私立									○					○		平成18年2月28日に除去工事を完了。	改
2 児童自立支援施設 県立三方原学園	公立 私立							○							○		平成18年3月23日に除去工事を完了。	改
合計								1		1					2		/	
うち公立分								1		1					2			
・該当施設数計(2)																		
・A該当施設数計()																		
・B該当施設数計(2)																		
・うち公立分 ・該当施設数計(2)																		
・A該当施設数計()																		
・B該当施設数計(2)																		

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 愛知県

担当部署名: 健康福祉部子育て支援課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)		
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)					
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定			
1	保育所 三条保育園	公立													○			平成18年8月9日除去工事済み	改
2	保育所 あずま保育園	公立													○			平成18年3月16日除去工事済み	改
3	保育所 中央保育園	公立													○			平成18年3月16日除去工事済み	改
4	保育所 石浜保育園	公立	○			○	○					○						平成18年7月13日除去工事済み	改
5	保育所 石浜西保育園	公立	○			○	○					○						平成18年7月13日除去工事済み	改

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名:名古屋市

担当部署名:子ども青少年局子ども育成課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置 (予定)、サービス利用中止、〇〇室 は閉鎖、近隣施設に入所者分散 等))	
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)			日常利用する場所 (A)			その他 (B)				
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定
1 児童厚生施設 名古屋市中央児童館	公立・私立					○					○						平成18年3月3日除去完了
合計																	改
・該当施設数計(1)					1					1							
・A該当施設数計(1)																	
・B該当施設数計()																	
うち公立分																	
・該当施設数計(1)						1					1						
・A該当施設数計(1)																	
・B該当施設数計()																	

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名 大阪府
担当部署 児童家庭室施設課

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)					
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)								
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定				
1	児童養護施設 和泉幼児院	公立・私立				○	○					○					○			・9月22日～28日囲込み、封じ込め工事実施 ・9月6日使用閉鎖。9月28日工事完了後閉鎖解除	
2	児童養護施設 教世児童希望館	公立・私立						○											○	・9月30日囲込み工事実施	
3	保育所 保市立宮之阪保育所	公立・私立	○						○	○									○	・平成18年8月31日撤去完了	
4	保育所 保市立箕野保育所	公立・私立	○																○	・平成17年12月20日撤去完了	
6	保育所 保市立榎井保育所	公立・私立																		・11月12日措置済み。	
6	情緒障害児短期治療施設 あゆみの丘	公立・私立																		○	・10月28日封じ込め工事施工。措置済み ・地下倉庫への立ち入り禁止措置。工事完了後立ち入り禁止措置を解除。
7	児童自立支援施設 府立修徳学院	公立・私立																		○	・9月10日～12日に封じ込め工事を施工 ・教室を閉鎖の上、施設内の行動等を活用し授業。10月13日、教室授業を再開。
合計			2	0	0	4	4	1	0	4	2	5	0	0	5	0	0				
・該当施設数計(7)																					
・A該当施設数計(5)																					
・B該当施設数計(5)																					
うち公立分																					
・該当施設数計(4)																					
・A該当施設数計(4)			2	0	0	3	3	0	0	2	0	4	0	0	2	0	0				
・B該当施設数計(2)																					

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名:大阪市(健康福祉局)

担当部署名:総務部運営企画課(管財)

施設種別 及び名称	公立・私立の別	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等)			
		日常利用する場所(A)					その他の場所(B)			日常利用する場所(A)			その他(B)						
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定		未定		
1	児童養護施設 (入舟寮)	公立・私立				○ 玄関						○						平成18年8月31日囲い込み済み	改
2	保育所 (生野幼児園)	公立・私立										○						平成17年度中に除去済み	改
3	保育所 (さかえ保育園)	公立・私立															○	平成19年度中に措置(予定) パイプスペースについては、シートにて飛散防止の仮措置済み。 空気環境測定結果は、良好。	改
合計																			
・該当施設数計(3)																			
・A該当施設数計(2)																			
・B該当施設数計(1)																			
うち公立分																			
・該当施設数計(1)																			
・A該当施設数計(1)																			
・B該当施設数計(0)																			

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。

※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。

※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。

社会福祉施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

自治体名: 奈良県
担当部署名: こども家庭課

施設種別 及び名称	公立・私立 の別	ばく露のおそれのある場所									措置状況						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖、近隣施設に入所者分散等))
		日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)				日常利用する場所 (A)			その他 (B)			
		居室等	食堂	浴室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
1 母子生活支援施設グリーンライフ真美ヶ丘	公立						○			○				○			平成18年3月28日除去工事完了
合計																	
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計(0)		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
・B該当施設数計(1)																	
うち公立分																	
・該当施設数計(1)																	
・A該当施設数計(0)		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
・B該当施設数計(1)																	

改

※本表は、厚生労働省各提出先部局ごとに作成すること。
 ※該当施設数計は、施設種別及び名称欄に記載の施設数の合計を計上すること。
 ※「該当施設数計」と「A該当施設数計」及び「B該当施設数計」の合計は一致しない。