

環境省関連施設におけるアスベスト使用実態調査について

平成 17 年 11 月 29 日
環 境 省

1 調査結果

(1) 地方公共団体が設置した廃棄物処理施設等

調査件数	1, 818
① 吹き付けアスベスト等を使用していた、使用している、 使用の可能性がある施設	456
② ①のうち、措置が終了している施設（除去・封じ込め等）	102
③ ①のうち、措置が終了していない施設（一部措置を含む）	205
④ ①のうち、現時点での有無を確認できない施設	149

(2) 地方公共団体が設置した自然公園等施設

調査件数	6, 465
① 吹き付けアスベスト等を使用していた、使用している、 又は現時点での有無を確認中の施設	21
② ①のうち、措置が終了している施設（除去・封じ込め等）	1
③ ①のうち、措置が終了していない施設（一部措置を含む）	5
④ ①のうち、現時点での有無を確認中の施設	15

(3) 地方公共団体が設置した環境大気測定局舎

調査件数	1, 629
① 吹き付けアスベスト等を使用していた、使用している、 又は現時点での有無を確認中の施設	40
② ①のうち、措置が終了している施設（除去済・処理済）	8
③ ①のうち、措置が終了していない施設	5
④ ①のうち、現時点での有無を確認中の施設	27

2 結果を踏まえた対応策

吹き付けアスベスト等の使用が確認された施設においては、除去・封じ込め等の必要な措置を講ずるほか、現時点での有無を確認できていない施設においては、分析調査等により確認のうえ、必要な措置を適切に講ずるよう、都道府県及び市町村に周知していく。