

# 蘇生バッグの組立て間違い事例




MMI 蘇生バッグ  
(製造販売:村中医療器株式会社)

逆止弁ユニット

エア吸入アセンブリー



正しい  
組立て



誤った  
組立て  
(当該事例)

