

1.2 調査項目

- (1) 地震動の概要（地震概況，被害概況，主な断水原因）
- (2) 水道施設概要
- (3) 初動体制（初動体制，応急給水，応急復旧）
（人工透析を行っている病院への応急給水含む）
- (4) 構造物及び設備の耐震化状況と被害内容
（ステンレス配水池の破損状況含む）
- (5) 埋設管路の被害内容（管種別の被害状況含む）
- (6) 幅広い観点から水道施設の被害状況を分析
- (7) 本地震の被害と教訓
- (8) その他

1.3 調査団の構成（○印は調査団長）

- (1) 学識経験者
○宮島 昌克 金沢大学大学院自然科学研究科教授
- (2) 水道事業者
田中 浩二 名古屋市上下水道局技術本部管路部配水課長
新田 耐市 金沢市企業局建設部維持管理課担当課長補佐
沖津 功 金沢市企業局建設部建設課主査
北出 清康 小松市上下水道部上水道工務課担当参事
- (3) 水道関係団体
谷口 元 (財)水道技術研究センター常務理事
八木澤 修 (財)水道技術研究センター管路技術部主任研究員
吉田建四郎 (社)日本水道工業団体連合会
大嶽 公康 (社)全国上下水道コンサルタント協会
- (4) (社)日本水道協会
田口 靖 (社)日本水道協会工務部長
安部 宗孝 (社)日本水道協会工務部技術課副主幹
澤井 隆之 (社)日本水道協会工務部技術課調査係長
- (5) 厚生労働省
本射 直佳 厚生労働省健康局水道課課長補佐
- (6) オブザーバー
山口 昭信 石川県環境安全部水環境創造課水環境 GL 担当課長